

夢の島公園東地区護岸現況調査(30)のお知らせ

この度、夢の島公園東地区において、下記の通り地質調査を行います。
 調査期間中は、安全に十分配慮した作業を実施いたしますので、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

1. 業別件名
夢の島公園護岸東地区護岸改修に伴う地質調査 (30)
2. 調査場所
調査地点：図-1 に示す、延長370m を対象といたします。
3. 調査作業工程
作業時間： 8:00~17:00

工種・種別等	単位	数量	11月														12月																				
			月							火							水							木							金						
			26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
目視調査 (陸上作業)	m ²	185	■ (陸上作業)																																		
目視調査 (海上作業)	m ²	185	■ (作業船による作業)																																		
目視調査 (水中作業)	m ²	1,258	■ (潜水士による作業)																																		
肉厚測定	箇所	100	■ (予備日)																																		
根固め 形状測定	箇所	10	■ (予備日)																																		
予備日	-	-	■ (予備日)																																		

4. 調査方法：図-2 参照
小型のボート及び潜水士により調査を行います。
5. 安全対策

- (1) 公園内での車両の通行
公園内での車両通行ルールを遵守し、一般利用者、他の工事関係者に十分配慮して通行いたします。
- (2) 調査作業箇所
作業箇所はカラーコーンで囲い、作業終了後は調査機器を完全に撤去いたします。
- (3) 海上・潜水調査
作業船での海上調査、潜水士による潜水調査については、係留してあるプレジャーボートとは十分距離を確保して、損傷等与えることの無いよう、作業いたします。





図-1 調査平面図



【作業船による調査 作業状況 断面図】

【潜水調査 作業状況 断面図】

図-2 現況調査方法の一般図

6. 発注者及び受注者
 発注者：東京都東部公園緑地事務所
 受注者：ポートコンサルタント(株) TEL: 03-5978-3377
 現場責任者：天野 (TEL: 080-2285-2649)